メーカー	車種	年式	型式	運転席	助手席	フレーム長さ [cm]	マット折り有無	注意点
<b>卜∃</b> 夕	ノア(90)	2022年(R4)1月 ~ 現在	6BA-MZRA90W	0	0	170	無し	
	ルーミー	2020年(R2)9月 ~ 2024年(R6)12月	5BA-M900A	×	0	170	無し	ベッド面と天井との空間が少ない為、高さに ご注意ください。 運転席はステアリングに干渉いたします。
日産	ルークス	2023年(R5)6月 ~ 現在	5AA-B44A	0	0	165	無し	
三菱	デリカミニ	2023年(R5)5月 ~ 現在	4AA-B35A	0	0	170	無し	インパネに干渉するため、同梱のクッション テープを使用してください。
スズキ	エブリイ	2015年(H27)2月 ~ 現在	5BD-DA17V	0	0	160	あり	
	ジムニー	2018年(H30)7月 ~ 現在	3BA-JB64W	×	0	140	あり(前後2枚)	インパネに干渉するため、同梱のクッション テープを使用してください。 運転席はステアリングに干渉いたします。
	ジムニーシエラ	2018年(H30)7月 ~ 現在	3BA-JB74W	×	0	140	あり(前後2枚)	インパネに干渉するため、同梱のクッション テープを使用してください。 運転席はステアリングに干渉いたします。
	ジムニーノマド	2025年(R7)4月 ~ 現在	3BA-JC74W	×	0	155	あり(1枚)	インパネに干渉するため、同梱のクッション テープを使用してください。 運転席はステアリングに干渉いたします。
	スイフト スポーツ	2017年(H29)9月 ~ 2023年(R5)12月	4BA-ZC33S	×	×	-	-	ヘッドレスト取外し不可の為、取付不可
	スペーシア ギヤ	2018年(H30)12月 ~ 2023年(R5)11月	5AA-MK53S	0	0	170	無し	
	ワゴンR スマイル	2021年(R3)9月 ~ 現在	5AA-MX91S	0	0	170	無し	
ダイハツ	タント	2019年(R1)7月 ~ 現在	5BA-LA650S	0	×	170	無し	助手席側はシートベルト干渉により取付不可となります。
	ハイゼットカーゴ	2021年(R3)12月 ~ 現在	3BD-S700V	0	0	170	無し	運転席/助手席の床面が平らではないため、取付に注意してください。

## 注意

- ・組み立て前に部材の破損個所や欠損箇所がないかよく点検しご使用ください。
- ・固定部は、しっかりと締結してご使用ください。
- ・組み立ておよび設置の際は、必ずパーキングブレーキをかけ、安定した平らな場所で行なってください。
- ・本製品は、停車中にご利用ください。走行中はベッドはご利用にならず、必ず、収納してください。
- ・本製品を異なる目的でのご使用はお止めください。
- ・分解、改造、加工はしないでください。
- ・当製品は、耐荷重が200kgとなっております。規格重量を超えるご使用はお止めください。
- ・ベッドの上で飛んだり跳ねたりしないでください。
- ・ベッドの端に腰掛けたり、乗ったり、ぶらさがったりしないでください。
- ・ベッドの車両後方側のみに荷重をかけると不安定になることがあります。ご注意ください。
- ・ベッドマットの上に直接熱いものを置かないでください。
- ・フレーム開口部などで手を切らないよう、取り扱いにご注意ください。
- ・ねじなど小物類は幼児の手の届かないところに保管してください。
- 飲み込んだ場合は、ただちに医師と相談してください。